




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1120

Слайдеры Honda X4

Схема сборки



№	Детали	Кол-во
1	Сменный наконечник 80/10	2
2	Шайба 49x10x40 (под левый слайдер) Шайба 49x10x30 (под правый слайдер)	1 1
3	Кронштейн	2
4	Болт M10x140 + шайба + гайка	6
5	Болт M10x110 + шайба + гайка (для крепления левого слайдера) Болт M10x100 + шайба + гайка (для крепления правого слайдера)	1 1
6	Втулка	4

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.